

Arbeitsanweisung für die Sperrfahrten **zwischen Maroldsfürst** **und der Stichstrecke Richtung Mühlenau**

SperrfÜg 66658

Reihung für die Hinfahrt:

- 1 – Columbia Lagerei
- 2 – Mörtelwerk Gutmisch
- 3 – Ausweiche HaHan
- 4 – Storm Gas

Fahrt bis zum Anschluss Storm Gas, dort die Ausgangsfrachten aus dem Anschluss abziehen, auf dem Streckengleis abstellen und den Anschluss mit den Eingangsfrachten zustellen. Den Ausgang vom Streckengleis wieder aufnehmen. Weiterfahrt zur Ausweiche HaHan. Von dort mit den Wagengruppen für Mörtelwerk Gutmisch und Columbia Lagerei weiterfahren. Die Ausgangsfrachten aus dem Anschluss Mörtelwerk Gutmisch abziehen und auf dem Streckengleis Richtung Maroldsfürst abstellen, die Eingangsfrachten für das Mörtelwerk Gutmisch zustellen. Weiterfahrt zur Columbia Lagerei, Ausgangsfrachten aus dem Anschluss abziehen und auf dem Streckengleis Richtung Maroldsfürst abstellen, die Eingangsfrachten für Columbia Lagerei zustellen. Mit der Lok, die auf dem Streckengleis stehenden Wagengruppen aus den Anschlüssen Columbia Lagerei und dem Mörtelwerk Gutmisch aufnehmen und zur Ausweiche HaHan fahren. Dort umlaufen und die Anschlüsse in HaHan zustellen und abziehen. Im Anschluss daran erfolgt die Rückfahrt nach Maroldsfürst.

Reihung für die Rückfahrt:

- 1 – Storm Gas
- 2 – Ausweiche HaHan
- 3 – Mörtelwerk Gutmisch
- 4 – Columbia Lagerei