

Gattung Ep. III	Gattung Ep. IV	Hersteller	Anmerkungen zum Umbau	Stern
<b>Behältertragwagen</b>				
Btms 55	Lbs 584	Krüger	Teile von Bahnsinn + U. Böhnlein	
Btmms 58	Lbs 589	Brawa	Neuheit 2014: Zeitgemäßes Modell erwartet	
<b>Geschlossene Wagen</b>				
G 02	-	D.I.T.	Preuß., MS-Bausatz	
G 02	-	Bavaria	Bay., MS-Modell; Hp1/ 45	
G 09	-	Roco (ex Klein)	Fahrwerk zu überarbeiten	
G 10	Gklm 191	D.I.T.	MS-Bausatz	**
G 10	Gklm 191	Brawa	Teile von U. Böhnlein, Fahrwerkumbau Hp1/ 34+35	
Gbh 21	Hfk 310	Roco	Fahrwerk zu überarbeiten	
Gr 20	Gklm 193	Flm	Fahrwerk zu überarbeiten	*
Gms 30	Glms 200	Roco (ex Klein)	Fahrwerk zu überarbeiten; angespritzte Trittstufen	
Gms 30	Glms 200	Brawa	Neuheit 2014: Zeitgemäßes Modell erwartet	
Ghs 31	Gklm 195	Roco (ex Klein)	Fahrwerk zu überarbeiten; angespritzte Trittstufen	
Gmhs 35	Glms 201	Roco	Fahrwerk-Zurüstsatz U. Böhnlein, Hp1/ 19	
Gmhs 53, Bretter	Grs 204	Flm	Fahrwerk zu überarbeiten	
Gmhs 53, Platten	Grs 204	Flm	Fahrwerk zu überarbeiten	*
Gms 54	Gls 205	Brawa	Lüftungsschieber von U. Böhnlein	
Gmms 60 Form F	Gs 213	Rivarossi	Teile von U. Böhnlein, Hp1/ 45+46	*
GI 11	Gbkl 236	Flm	Teile von U. Böhnlein, Fahrwerk Hp1/ 17+19	*
Glr 22	Glr 22	Brawa		
Git(r) 23	Hbck 291	Brawa		
Glm(g)hs36	Gbls 243	Roco (ex Röwa)	Fahrwerk wie Mci Umbau (Hp1)	
Glm(e)hs 50, Bretter	Gbs, Gbrs-v 245	Udo Böhnlein	Noch nicht lieferbar; MS-Bausatz	
Glm(e)hs 50, Platten	Gbs, Gbrs-v 245	Udo Böhnlein	Noch nicht lieferbar; MS-Bausatz	
Glm(e)hs 50, Bretter	Gbs, Gbrs-v 245	Roco (ex Klein)	Fahrwerk etc. U. Böhnlein	
Glm(e)hs 50, Platten	Gbs, Gbrs-v 245	Roco (ex Klein)	Fahrwerk etc. U. Böhnlein	
Gllh 12	Hkr-z 321	Flm	Toilette zu ergänzen; Fahrwerk zu überarbeiten	
Gllm(e)h 37	Hr-z 330	Roco (ex Röwa)	Fahrwerk zu überarbeiten	
GGvwehs 44	Hakrs-v 340	Flm	Fahrwerk zu überarbeiten	
<b>Klappdeckelwagen</b>				
K 06	Tk-u 900	Flm	Umfangreiche Änderungen Hp1 6,7,8,9	
K 15	Tk-u 901	Trix	Fahrwerk zu überarbeiten	
K 25	Tk-u 902	Flm	Fahrwerk zu überarbeiten	
<b>Silo/ Spezialwagen</b>				
Kds 54	Ucs 908	Roco	Teile von H0-Fine	
Kds 56	Ucs 909	Roco	Teile von H0-Fine	
Kds 67	Ucs 910	Piko	Teile von Udo Böhnlein	
KKd 49	Uac 945	Roco (ex Klein)	Stefan Carstens Bd. 2	
Ktmv 65	Tdg 929	Piko	Teile von U. Böhnlein für Otmm 61	
KKt 26	-	B&K	Vergriffen; Kunststoff-Bausatz	
KKt 27	Tadg-u 960	Fleischmann	Fahrwerk zu überarbeiten	
KKt 46	Tadg-u 960	Krüger	Kunststoff-Bausatz; Drehgestelle+Fahrwerk überarbeiten	
Kkt 57	Tad-u 961	Roco	Fahrwerk zu überarbeiten	
KKt 62	Tad 963	Roco	Fahrwerk zu überarbeiten	
<b>Wagen mit Schiebe- oder Schwenkdach</b>				
Kmmks 51	Ts 851	Brawa	Teile von U. Böhnlein	
Klmmgks 66	Tbis 870	Roco	Teile H0-Fine	
Klmmgks 68	Tbis 871	Roco	Teile H0-Fine, Hp1/ 12	
<b>Kühlwagen/ Bierwagen</b>				
Tko 02	-	Flm	Fahrwerk zu überarbeiten	
Tko 02	-	Heris	Fahrwerk zu überarbeiten	
Tko 02	-	Piko	Fahrwerk zu überarbeiten	
UIC Standard Typ1	lbcs	Brawa	Fahrwerk zu überarbeiten; Hp1/ 18	
<b>Offene Güterwagen</b>				
O 01	-	D.I.T.	preuß., MS-Bausatz	
O 02	-	Flm	Fahrwerk zu überarbeiten Hp1/ 13+29	
O 10	-	Flm	ohne Bremserhaus, (Petau FW vergr.)	
O 10	-	D.I.T.	preuß., MS-Bausatz	
O 11	-	Märklin	Fahrwerk zu überarbeiten	
Om 12	E 016	Flm	Fahrwerk zu überarbeiten Hp1/ 10	
Om 19	-	Ree	geringe Korrekturen am Fahrwerk	
Om 21	E 019	Brawa	Hp1/ 40	
Omm 52	E 037/ Eo 017	Brawa	Teile von Udo Böhnlein; Hp1/ 40+42	*
Omm 53, 54, 55	E 039/ E 040	Roco	Teile von H0-Fine	

Gattung Ep. III	Gattung Ep. IV	Hersteller	Anmerkungen zum Umbau	Stern
Omm 55	E 040	Udo Böhnlein	Noch nicht lieferbar; MS-Bausatz	
<b>Schüttgutwagen</b>				
Ommi 51	F-z 120	Roco	Hp1/ 23 (Zurüstsatz nicht lieferbar)	
Otm 61	Ed 087	Piko	Z.S.Udo Böhnlein	
Otm 70	Ed 090	Märklin	ab 1964, Hp1/ 29	
Oot 23	Fad 146	Brawa		
Oot 24	Fad 150	B&K	Vergriffen; Kunststoff-Bausatz	
Ootz 50	Fad 167	Roco		
<b>Rungenwagen</b>				
Ro 02	Kklm 430	Bavaria	Bay., Messingmodell	
Ro 02	Kklm 430	Flm	preuß., (1.Charge verzogen)	
Ro 10	Kklm 431	Udo Böhnlein	MS-Bausatz, Hp1/ 43	**
Ro 20	Kklm 433	Brawa	Hp1/ 44	
Rms(o) 31	Kbms/Klms 440	Flm	Teile von Udo Böhnlein, Hp1/ 33	
Rmms 33	Klm 441	Piko	Fahrwerk zu überarbeiten	
Rlms 58	Kbs 442	Kibri	Kunststoff Bausatz, Hp1/ 21; Neues Fahrwerk	
<b>Schienenwagen</b>				
S 14	Kkp 465	Fleischmann		
Sm 14	Kp 471	Udo Böhnlein	MS-Bausatz, Hp1/ 30	**
Smr 35	(Kp 474)	Weinert	MS-Bausatz; Achshalter tauschen	*
SSk 07	Rmmp 650	Flm		
SS 15	Rkmp 653	Roco	Hp1/ 18, auch mit Flm Diamond mgl.	
SSlma 44	R 672	Brawa	Neuheit 2014: Zeitgemäßes Modell erwartet	
SSlmas 53	Rs 680	ViTrains	Hp1/ 45	
SSlmas 53	Rs 680	Roco (ex Klein)		
SSSt 06	-	Flm	Tiefadewagen	
SSyl 19	Rlmp 693	Krüger	MS-Bausatz, russischer Wagen	
SSy 45	Rlmp 700	Artitec	Zu erwarten, Neuheit 2014	
SSym 46	Sa 705	Artitec	Zu erwarten, Neuheit 2014	
SSkm 49	Rmmp 660	Roco (ex Klein)	Teile von G. Weimann	
SSSt 51/ 49	Uaai 761	Roco		
<b>Niederbordwagen</b>				
X(t)05	Kklmmo 490	Krüger	G 10 Fahrwerk erforderlich	
Xf (I) 08		D.I.T.	Auf Basis G 02 Fahrwerk; MS-Bausatz	
X(lt)m 36	Klm 500	Aw Lingen	Fahrwerk Gmhs35 + Teile Bahnsinn	
Xlmm 37	(Klmmo 502)	Krüger	FW Liliput Omm 32/ 33, Teile Aw Lingen + U. Böhnlein	
XXto 39	Rlmm-u 695	Krüger	MS-Bausatz, russischer Wagen	
<b>Viehswagen</b>				
Vh 04	-	Flm	Zurüstsatz G. Weimann; Fahrwerk zu überarbeiten	*
Vlmmhs63	Hbers 358	Roco (ex Klein)	Fahrwerk von U. Böhnlein für Gmhs50	
<b>Kesselwagen</b>				
22 m³/ 220 hl		Brawa	Hp1/ 46	*
19,2 m³/ 192 hl		Flm	Teile Aw Lingen + CN-Modell	
28 m³/ 280 hl		Flm	Nachkriegsbauart	
48 m³/ 480 hl		Liliput	Deuter Bauart	
63 m³/ 630 hl		Liliput	Einheitsbauart	
63 m³/ 630 hl		Liliput	Deutzer Bauart	
<b>Güterzugbegleitwagen/ Packwagen</b>				
Pwg pr 14	Pwg 014	Flm	Fahrwerk zu überarbeiten Hp1/ 31	
Pwgs 41	Pwgs 041	Weinert	Teile von Udo Böhnlein	
Pwgs 44	Pwgs 044	Roco	Zurüstsatz Fahrwerk Udo Böhnlein	