

ID (hex)	Benutzer	verwendet für	Bemerkungen
0x0500	Ulse	Seon	Einfahrtsignal A1/2 C*, Eingänge für Uhrtakt und 2 Coils
0x0501	Ulse	Seon	Einfahrtsignal D1/2 B*; braucht neue Firmware
0x0502	Ulse	Seon	Ausfahrtsignal B1/2
0x0503	Ulse	Seon	defekt !
0x0504	Ulse	Seon	defekt !
0x0505	Ulse	Seon	Ausfahrtsignal C1/2
0x0506	EHer		defekt !
0x0507	EHer	LmRB	ok ! tksp1_generic_v8.hex
0x0508	EHer	LmRB	ok ! tksp1_generic_v8.hex
0x0509	EHer	LmRB	ok ! tksp1_generic_v8.hex
0x050A	EHer	LmRB	ok ! tksp1_generic_v8.hex
0x050B	EHer	LmRB	ok ! tksp1_generic_v8.hex
0x050C	EHer	LmRB	ok ! tksp1_generic_v8.hex
0x050D	EHer	LmRB	ok ! tksp1_generic_v8.hex
0x050E	EHer	LmRB	ok ! tksp1_generic_v8.hex
0x050F	EHer		ok ! tksp1_generic_v8.hex /spez Treiber
0x0510	FRot	Rufwil	Rufwil Signal
0x0511	FRot	Rufwil	Rufwil GBM
0x0512	FRot	Rufwil	Lichtsignal
0x0513	FRot	Rufwil	Rufwil Signal
0x0514	FRot	Rufwil	Rufwil GBM
0x0515	FRot	Rufwil	Rufwil GBM
0x0516	FRot	Rufwil	Rufwil GBM
0x0517	FRot	Reserve	Reserve
0x0518	FRot	Rufwil	Rufwil GBM
0x0519	FRot	Rufwil	Rufwil Signal
0x051A	FRot	Rufwil	Rufwil Signal
0x051B	FRot	Rufwil	Rufwil Signal
0x051C	FRot	Rufwil	Rufwil Signal
0x051D	FRot	Rufwil	Rufwil GBM
0x051E	FRot	Rufwil	Rufwil GBM
0x051F	FRot	Winterthur	Winterthur ES
0x0520	FRot	Rufwil	Rufwil GBM
0x0521	FRot		
0x0522	FRot	Reserve	
0x0523	FRot	Rufwil	Winterthur VS_ES
0x0524	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x0525	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x0526	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x0527	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x0528	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x0529	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x052A	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x052B	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x052C	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x052D	FRot		Neue Wattis von Urs gelötet, Firmware Version 1.5
0x052E	EHer		BJ 2014
0x052F	EHer		BJ 2014
0x0530	EHer		BJ 2014
0x0531	EHer		BJ 2014
0x0532	EHer		BJ 2014
0x0533	EHer		BJ 2014
0x0534	EHer		BJ 2014
0x0535	EHer		BJ 2014
0x0536	EHer		BJ 2014
0x0537	EHer		BJ 2014
0x0538	ATho		2015-09-02
0x0539	ATho		2015-09-02
0x053A	ATho		2015-09-02
0x053B	ATho		2015-09-02
0x053C	ATho		2015-09-02
0x053D	ATho		2015-09-02
0x053E	Ulse		2015-02-20
0x053F	Ulse		2015-02-20
0x0540	Ulse		2015-02-20
0x0541	Ulse		2015-02-20
0x0542	Ulse		2015-09-14
0x0543	Ulse		2015-09-14
0x0544	Ulse		2015-09-14
0x0545	Ulse		2015-09-14
0x0546	Ulse		2015-09-14
0x0547	Ulse		2015-09-14
0x0548	Ulse		2015-09-14
0x0549	Ulse		2015-09-14
0x054A	Ulse		2015-09-14
0x054B	Ulse		2015-09-14
0x054C	Ulse		2015-09-14
0x054D	Ulse		2015-09-14
0x054E	Ulse		2015-09-14
0x054F	Ulse		2015-09-14
0x0550	Ulse		2015-09-14
0x0551	Ulse		2015-09-14
0x0552	Ulse		2015-09-14
0x0553	Ulse		2015-09-14
0x0554	Ulse		2015-09-14
0x0555	Ulse		2015-09-14