

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	Startbahnhof	vorherige Betriebsstelle	nachfolgende Betriebsstelle	Zielbahnhof	Bemerkung
	04:22	CSQ 61610	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wähltitz Süd Awanst	
	04:24	CSQ 40749	2	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	04:28	RB 22004	34	Rheinheim		Rheinheim	Plagwitz in Tirol	Triebwagen am Bahnsteig bereitstellen.
04:31	(04:41)	RB 22004	3	Rheinheim	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(04:31)	04:41	RB 22004	3	Rheinheim	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	04:53	EN 263	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	05:00	RB 5158	34	Rheinheim		Rheinheim	Wahring (Bay)	Zug am Bahnsteig bereitstellen.
05:03	(05:13)	RB 5158	3	Rheinheim	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	05:05	DGS 42965	2	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Obere Warth	
(05:03)	05:13	RB 5158	3	Rheinheim	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	05:21	FIR 51045	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	05:32	FIR 51046	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
05:37	(05:38)	RE 5162	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(05:37)	05:38	RE 5162	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
05:45		RB 22005	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth		Rheinheim	Kurzwende für schnelle Rückfahrt
	05:59	FF 90611 (B)	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	Startbahnhof	vorherige Betriebsstelle	nachfolgende Betriebsstelle	Zielbahnhof	Bemerkung
06:06	(06:22)	DGX 42952	2	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	Betriebshalt
	06:10	RB 22006	3	Rheinheim		Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
06:16	(06:17)	RE 5169	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
(06:16)	06:17	RE 5169	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
(06:06)	06:22	DGX 42952	2	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	Betriebshalt
06:40	(06:41)	RE 5170	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(06:40)	06:41	RE 5170	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
06:45		RB 22007	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth		Rheinheim	Kurzwende für schnelle Rückfahrt
	06:57	ICE 116	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	07:07	RB 22008	3	Rheinheim		Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
07:16	(07:17)	IRE 5111	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
(07:16)	07:17	IRE 5111	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
	07:20	EC 190	2	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
07:40	(07:41)	IRE 5112	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(07:40)	07:41	IRE 5112	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
07:51		RB 22009	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth		Rheinheim	Kurzwende für schnelle Rückfahrt
	08:07	RB 22010	3	Rheinheim		Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
08:16	(08:17)	RE 5171	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
(08:16)	08:17	RE 5171	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	Startbahnhof	vorherige Betriebsstelle	nachfolgende Betriebsstelle	Zielbahnhof	Bemerkung
	08:20	CIL 45998	2	Wählitz Süd Awanst	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	08:33	FR 55379	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
08:40	(08:41)	RE 5172	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(08:40)	08:41	RE 5172	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
08:45	(08:50)	RB 22001	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Rheinheim	Alle Fahrgäste aussteigen lassen. Zug wegrangieren.
(08:45)	08:50	RB 22001	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Rheinheim	Alle Fahrgäste aussteigen lassen. Zug wegrangieren.
08:53		RB 22001	34	Plagwitz in Tirol	Rheinheim		Rheinheim	Zug abstellen.
	08:57	IC 135	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	09:01	EC 164	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
09:16	(09:17)	IRE 5113	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
(09:16)	09:17	IRE 5113	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
	09:24	FR 55378	2	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	09:34	FF 90631 (B)	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
09:40	(09:41)	IRE 5114	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(09:40)	09:41	IRE 5114	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	09:50	ICE 1565	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Lindern (Sachs)	
10:16	(10:17)	RE 5173	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	Startbahnhof	vorherige Betriebsstelle	nachfolgende Betriebsstelle	Zielbahnhof	Bemerkung
(10:16)	10:17	RE 5173	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	10:19	FF 90621 (B)	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	10:32	FZ 53950	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wählitz Süd Awanst	
10:40	(10:41)	RE 5174	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(10:40)	10:41	RE 5174	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	10:57	EC 162	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	11:01	ICE 29	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
11:16	(11:17)	IRE 5115	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
(11:16)	11:17	IRE 5115	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
	11:22	CIL 48642	2	Spalting	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
11:40	(11:41)	IRE 5116	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(11:40)	11:41	IRE 5116	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	11:42	CIL 45999	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wählitz Süd Awanst	
	15:59	RB 22022	34	Rheinheim		Rheinheim	Plagwitz in Tirol	Triebwagen aus Abstellung holen.
16:02	(16:07)	RB 22022	3	Rheinheim	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	Fahrgastaufnahme am Bahnsteig
(16:02)	16:07	RB 22022	3	Rheinheim	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	Fahrgastaufnahme am Bahnsteig

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	Startbahnhof	vorherige Betriebsstelle	nachfolgende Betriebsstelle	Zielbahnhof	Bemerkung
16:16	(16:17)	RE 5179	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
(16:16)	16:17	RE 5179	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	16:20	FF 90612 (B)	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	16:32	CIL 48643	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Spalting	
16:40	(16:41)	RE 5164	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(16:40)	16:41	RE 5164	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
16:45		RB 22021	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth		Rheinheim	Kurzwende für schnelle Rückfahrt
	16:57	ICE 28	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	17:01	EC 161	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	17:13	RB 22024	3	Rheinheim		Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
17:16	(17:17)	IRE 5121	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
(17:16)	17:17	IRE 5121	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
	17:24	FIR 51047	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	17:28	DGX 42953	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
17:40	(17:41)	IRE 5122	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(17:40)	17:41	IRE 5122	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
17:44	(17:47)	FIR 51048	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	ggf. kurzer Betriebshalt

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	Startbahnhof	vorherige Betriebsstelle	nachfolgende Betriebsstelle	Zielbahnhof	Bemerkung
(17:44)	17:47	FIR 51048	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	ggf. kurzer Betriebshalt
17:53		RB 22023	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth		Rheinheim	Kurzwende für schnelle Rückfahrt
	18:07	RB 22002	3	Rheinheim		Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
18:16	(18:17)	RE 5163	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
(18:16)	18:17	RE 5163	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	18:24	FR 55374	2	Püßelbüren	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	18:31	FF 90613 (B)	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
18:40	(18:41)	RE 5166	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(18:40)	18:41	RE 5166	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
18:45	(18:55)	RB 22025	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Rheinheim	Alle Fahrgäste aussteigen lassen. Zug wegrangieren.
(18:45)	18:55	RB 22025	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Rheinheim	Alle Fahrgäste aussteigen lassen. Zug wegrangieren.
	18:57	EC 163	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
18:58		RB 22025	34	Plagwitz in Tirol	Rheinheim		Rheinheim	Zug abstellen.
	19:01	IC 134	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
19:16	(19:17)	IRE 5123	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
(19:16)	19:17	IRE 5123	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
	19:24	FZ 53951	2	Wähltitz Süd Awanst	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
19:40	(19:41)	IRE 5124	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	Startbahnhof	vorherige Betriebsstelle	nachfolgende Betriebsstelle	Zielbahnhof	Bemerkung
(19:40)	19:41	IRE 5124	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	20:07	ICE 1566	3	Lindern (Sachs)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
20:16	(20:17)	RE 5165	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
(20:16)	20:17	RE 5165	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
20:30	(22:22)	FZ 53952	2	Plagwitz in Tirol	Obere Warth		Rheinheim	Rangiergeschäft in Absprache mit Fdl: Eingangswagen in Anschluss Metallwerk drücken. Ausgangswagen dort abziehen, Zug für Rückfahrt umfahren.
	20:38	EC 189	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
20:40	(20:41)	RE 5168	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(20:40)	20:41	RE 5168	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	20:56	CIL 48311	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	21:01	ICE 115	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
21:16	(21:17)	IRE 5125	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
(21:16)	21:17	IRE 5125	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrtal (Ofr)	
21:40	(21:41)	IRE 5126	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(21:40)	21:41	IRE 5126	3	Ruhrtal (Ofr)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	21:48	FR 55375	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Püßelbüren	
	21:55	FF 90632 (B)	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	Startbahnhof	vorherige Betriebsstelle	nachfolgende Betriebsstelle	Zielbahnhof	Bemerkung
22:16	(22:17)	RE 5167	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
(22:16)	22:17	RE 5167	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
(20:30)	22:22	FZ 53952	2	Plagwitz in Tirol	Obere Warth		Rheinheim	Rangiergeschäft in Absprache mit Fdl: Eingangswagen in Anschluss Metallwerk drücken. Ausgangswagen dort abziehen, Zug für Rückfahrt umfahren.
	22:23	FZ 53953	2	Rheinheim		Obere Warth	Plagwitz in Tirol	Ausgangswagen aus Obere Warth und Rheinheim für Rückfahrt zusammen abfahren.
	22:29	FF 90622 (B)	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
22:40	(22:41)	RE 5160	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
(22:40)	22:41	RE 5160	3	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	23:03	DGS 42966	1	Obere Warth	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Ruhrthal (Ofr)	
	23:12	FF 90614 (B)	2	Wahring (Bay)	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
	23:27	EN 262	1	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Erdmannlistein Süd Üst	Wahring (Bay)	
	23:34	CSQ 61611	2	Währlitz Süd Awanst	Erdmannlistein Süd Üst	Obere Warth	Plagwitz in Tirol	
23:45	(23:55)	RB 22027	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Rheinheim	Alle Fahrgäste aussteigen lassen, Zug wegrangieren.
(23:45)	23:55	RB 22027	3	Plagwitz in Tirol	Obere Warth	Rheinheim Abstellung – Gl. 33-36	Rheinheim	Alle Fahrgäste aussteigen lassen, Zug wegrangieren.
23:58		RB 22027	34	Plagwitz in Tirol	Rheinheim		Rheinheim	Zug abstellen. Triebfahrzeug bleibt Richtung Spalting stehen!